

INSTRUKCJA SKŁADANIA SZALKI WGJ-W


LISTA ELEMENTÓW			
L.P.	ELEMENT	NAZWA	ILOŚĆ
1		Błat (sklejka)	1
2		Pręt Ø 8mm z nakrętką M8	3
3		Rura długa + hak S	1
4		Rura krótka	1
5		Zawlecзка	1
6		Karabińczyk	1
7		Łańcuch	1
8	Uchwyt do montażu modułu WGJ-W (8a albo 8b)		
8a		Hak huśtawkowy (uchwyt do drewna)	1
8b		Hak otwarty (uchwyt do kształtowników metalowych)	1
9		Klucz płasko-oczkowy 13mm	1




Szalka WGJ-W

I. Długie pręty $\text{Ø}8\text{mm}$ (3 sztuki) z nakręconymi nakrętkami M8 na gwintach należy wkręcić w blat ustawiony szorstką stroną do góry.

1




2




II. Rurę długą (do góry hakiem) umieścić między prętami tak, aby znalazły się w specjalnych nacięciach na jej krawędzi a ich zakrzywione zakończenia w otworach rury. Na konstrukcję założyć rurę krótką i zabezpieczyć całość zawleczką. Dokręcić nakrętki M8 do blatu.

3



4




Schemat podłączenia modułu szalki z wtykiem hermetycznym.

1




2




3



4



5



6

